

Svc P>>> Temp °F	3000	2400	2400+	3300	3442	3500
70	3000	2400	2640	3300	3442	3500
72	3011	2409	2650	3312	3455	3513
74	3023	2418	2660	3325	3468	3526
76	3034	2427	2670	3337	3481	3540
78	3045	2436	2680	3350	3494	3553
80	3057	2445	2690	3362	3507	3566
82	3068	2454	2700	3375	3520	3579
84	3079	2464	2710	3387	3533	3593
86	3091	2473	2720	3400	3546	3606
88	3102	2482	2730	3412	3559	3619
90	3113	2491	2740	3425	3572	3632
92	3125	2500	2750	3437	3585	3646
94	3136	2509	2760	3450	3598	3659
96	3147	2518	2770	3462	3611	3672
98	3159	2527	2780	3475	3624	3685
100	3170	2536	2790	3487	3637	3698
102	3181	2545	2800	3500	3650	3712
104	3193	2554	2810	3512	3663	3725
106	3204	2563	2820	3525	3676	3738
108	3216	2572	2830	3537	3689	3751
110	3227	2581	2840	3550	3702	3765
112	3238	2591	2850	3562	3715	3778
114	3250	2600	2860	3574	3728	3791
116	3261	2609	2870	3587	3741	3804
118	3272	2618	2880	3599	3754	3818
120	3284	2627	2890	3612	3767	3831