


ABYSS. SERVICE-KIT FÜR ZWEITE STUFE




Einige wichtige Komponenten der zweiten Stufe müssen bei einer Überholung ersetzt werden. Diese wichtigen Komponenten sind im Service-Kit für die zweite Stufen Abyss (Code 46186160 – 46185166 Viton) enthalten und sind in den **ROTEN FELDERN** oben hervorgehoben.

SERVICE-KIT

46186160 - # 46185166 Viton

ABYSS. DARSTELLUNG E 39

Aktualisiert: 20/12/2013



ABYSS. TABELLE 129
Aktualisiert: 03/12/2015

TABELLE NR.: 129		ZWEITE STUFE - OCTUPUS ABYSS/ABYSS NX			AKTUALISIERT: 03/12/2015	
REF	CODE	BESCHREIBUNG	REF	CODE	BESCHREIBUNG	
19	46110106	O-Ring 106	45	46201249	SCHLAUCHSCHUTZ erste Stufe 1/2 2K13	
19	46110215	O-Ring 2043 für Schlauch 1/2"	46	46200846	SCHLAUCHSCHUTZ ZWEITE STUFE	
20	46185204	ND-STOPFEN 3/8"	47	46184062	GUMMISITZ ZWEITE STUFE	
21	46200204	VENTILSITZ	54	46186090	OCTOPUS-STOPFEN	
26	46201380	ND-SCHLAUCH 1/2" SFX schwarz 75 cm (MR 22) OHNE SCHLAUCHSCHUTZ	104a	46200803	AUFKLEBER D. 28 ABYSS	
26	46201379	ND-SCHLAUCH 3/8" SFX schwarz 75 cm (MR 52) OHNE SCHLAUCHSCHUTZ	104b	46200805	AUFKLEBER D. 28 NITROX ABYSS	
26	46201381	ND-SCHLAUCH 3/8" SFX gelb 100 cm OCTOPUS OHNE SCHLAUCHSCHUTZ	104c	46200804	AUFKLEBER D. 28 ABYSS	
27	46110205	O-Ring 2025				
28	46184282	SCHLAUCHANSCHLUSS	KOMPLETT-SETS			
29	46110211	O-Ring 2050	39	46200849	ABDECKUNGSBAUSATZ ABYSS 08	
30	46186024	VENTILGEHÄUSE, ZWEITE STUFE	39	46200851	ABDECKUNGSBAUSATZ ABYSS NX 08	
31	46201404	VENTILFEDER ZWEITE STUFE	39	46200850	ABDECKUNGSBAUSATZ ABYSS OCTUPUS 08	
32	46201190	GEHÄUSE ZWEITE STUFE	---	46201254	O-Ring 106 (10 Stk.)	
33	46185051	MUTTER, BEDARFSHEBEL (10 STK.)	---	46201258	O-Ring 2025 (10 Stk.)	
34	46185049	UNTERLEGSCHLEIBE, BEDARFSHEBEL	---	46201265	VENTILSITZ (10 Stk.)	
35	46200778	BEDARFSHEBEL	---	46201259	O-Ring 2050 (10 Stk.)	
36	46186029	MEMBRAN ZWEITE STUFE	---	46200855	MUNDSTÜCK BK (10 Stk.)	
37	46185073	KLEMMRING, ZWEITE STUFE	---	46201264	MUTTER, BEDARFSHEBEL (10 STK.)	
38	46185075	KLEMMSCHRAUBE, II STUFE	---	46186160	SERVICE-KIT ZWEITE STUFE ABYSS/DR	
40	46184006	AUSLASSVENTIL, ZWEITE STUFE	---	46200510	NACHRÜSTUNGS-KIT (21-27-47)	
41	46186310	BLASENABWEISER	HINWEIS			
43	47157984	KLEMME	In Rot hervorgehobene Teile sind in den Service-Kits 46186160 enthalten. Das Service-Kit (Viton) vom Abschnitt „Zubehör 1“ ist erhältlich, solange der Vorrat reicht; es wird durch das Service-Kit mit NBR-O-Ringen ersetzt			
44	46200366	MUNDSTÜCK BK				
45	46201077	SCHLAUCHSCHUTZ erste Stufe 3/8 2K9				